

Partida: Acero de refuerzo Elemento: Zapata Z-14 Resultado: Conforme con observación**REPORTE DE EJEMPLO · DATOS FICTICIOS****IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO**

Elemento inspeccionado	Zapata Z-14 y pedestal P-14
Plano de referencia	EST-CIM-0245 hoja 2/4
Partida	Acero de refuerzo · cimentación
Fecha de inspección	2026-09-24 · 11:40
Inspector	Paola Vinueza
Especificación aplicable	Recubrimiento 5 cm · fy 420 MPa

VERIFICACIÓN

Acero libre de óxido y suciedad	Sí
Diámetro y cantidad según plano	Sí
Traslapes y anclajes según detalle	Sí
Separadores y amarre suficientes	Sí
Recubrimiento $\geq$ 5 cm	No
Liberación para vaciado	No

REGISTRO FOTOGRÁFICO**ZAPATA Z-14**

Refuerzo armado antes del cierre del encofrado

OBSERVACIÓN Y CIERRE

En el eje B, entre las barras 7 y 9, el recubrimiento medido es de 3,5 cm: faltan 1,5 cm. Se levanta la no conformidad NC-02-031. El vaciado queda liberado solo después de corregir y reinspeccionar. Responsable: cuadrilla A · Plazo: 2026-09-25 12:00.