

Tipo: Condición insegura **Criticidad:** Alta **Estado:** En proceso**REPORTE DE EJEMPLO · DATOS FICTICIOS****IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO**

Fecha y hora	2026-09-23 · 16:20
Frente o área	Vía de acceso · progresiva 3+450
Reportado por	Luis Andrade · Operador de equipo
Tipo de hallazgo	Condición insegura
Aviso al supervisor	Sí
Aviso enviado	16:22 · dos minutos después
Personal afectado	Ninguno

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Deslizamiento de talud sobre la vía de acceso en la progresiva 3+450. El material obstruye un carril y arrastra dos postes de alumbrado. El tránsito de volquetas queda restringido a un solo carril con banderillero.

**VÍA DE ACCESO · 3+450**

Talud deslizado sobre un carril de la vía

ACCIÓN PREVENTIVA

Acción	Despeje del material, señalización temporal y banderillero
Responsable	Marco Villalba · Maestro de obra
Plazo	2026-09-24 · 18:00
Estado	En proceso
Verificación en campo	No

CIERRE Y SEGUIMIENTO

Se prohíbe el tránsito nocturno hasta el despeje y se evalúa el talud con el especialista geotécnico antes de reabrir los dos carriles. La acción sigue abierta en el tablero de indicadores hasta su verificación en campo.